

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Международный
Аэропорт Иркутск"
Скуба А.О.
"22" 11 2018г.

ПРЕЙСКУРАНТ

ремонт асфальтобетонного покрытия
после разлива ГСМ (на 1 кв.м.)
АО "Международный Аэропорт Иркутск"

Price list for
asphalt coat maintenance of parking spaces after fuel spill (per 1 sq.m)
JSC International Airport Irkutsk

вводится с " 01 " января 2019 г.

Наименование ТМЦ	Ед.измер.	Стоимость, руб. (вкл. НДС 20%)	Стоимость, долл. США (вкл. НДС 20%)
Name	Unit	Price, RUB (without VAT 20%)	Price, USD (without VAT 20%)
Ремонт асфальтного покрытия стоянок после разлива ГСМ	1 кв.м.	2 645	48,1
Asphalt coat maintenance of parking spaces after fuel spill	1 sq.m		

Коммерческий директор



Ю.А. Курдюков

09к